



Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извърши проверка по сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано сутринта на 20 септември от представители на Гранична полиция при километър 789, в района на пристанище Видин. Според първоначалната информация, петното не е с голяма плътност и вероятно се касае за изпуснати трюмни води от преминаващ кораб извън територията на Република България.

// Представители на БДДР – изнесено работно място във Враца извършиха проверка и пробонабиране в района, съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС – Монтана и с Гранична полиция. При огледа на района е установено, че петното е разпокъсано и не е с голяма плътност; с приблизителна дължина около 3 километра, ширина – около 200 метра. В участъка между километри 758, 757 и 756, са взети проби от водата. Направени са експресни анализи за кислородното съдържание на водата, електропроводимост, температура и рН. Стойностите на изследваните показатели са сравними със стойностите от извършвания ежемесечен контролен мониторинг на река Дунав и са нормални за сезона. Взета е проба за анализ по показатели нефтопродукти, общ органичен въглерод и БПК5. Резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.

Информирани са Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ и Изпълнителната агенция „Морска администрация“, като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав. БДДР ще продължи действия във връзка с възникналата ситуация, съгласно правомощията си.

pleven.utre.bg